

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype

Controle inspectie

Locatie	
Nummer	001
Naam	Buurtschap Nobelhorst
Straat en nr.	Nobellaan 13
Wijk	
Postcode	1341 BJ
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Beheerder	



Memo
Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
001.Nieuw	Doel	Sporttoestel	2030	11-10-2018	1
001.Nieuw	Doel	Sporttoestel	2030	11-10-2018	1
001.Nieuw	Mandschommel	Schommel	2030	11-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype

Controle inspectie

Locatie	
Nummer	001
Naam	Buurtschap Nobelhorst
Straat en nr.	Nobellaan 13
Wijk	
Postcode	1341 BJ
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Beheerder	

Ondergronden			
#	Soort	Oppervl.	object
001.Nieuw	Gras		Doel
001.Nieuw	Gras		Doel
001.Nieuw	Zand		Mandschommel

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Conform norm na
reparatie.

Locatie	
Nummer	001
Naam	Buurtschap Nobelhorst
Straat en nr.	Nobellaan 13
Wijk	
Postcode	1341 BJ
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	001.Nieuw
Naam	Doel
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Leverancier	SIK - Holz GmbH
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Alle leeftijden
Objectgroep	Sporttoestel
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	15
Vervangjaar	2030
Valhoogte-Opgegeven	
Valhoogte-gemeten	
Opvangzone	
AKI	
Certificaat	

Ondergrond	
Soort	Gras
Leverancier	
Oppervlakte	

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	SPORTTOESTEL Beschadigingen	Net zit los.	Ja
			Net vastzetten.	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Conform norm na
reparatie.

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	001	Nummer	001.Nieuw
Naam	Buurtschap Nobelhorst	Naam	Doel
Straat en nr.	Nobellaan 13	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode	1341 BJ	Serienummer	
Plaats	Almere	Leverancier	SIK - Holz GmbH
Gemeente	Almere	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	Alle leeftijden

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier


Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Conform norm na
reparatie.

Locatie	
Nummer	001
Naam	Buurtschap Nobelhorst
Straat en nr.	Nobellaan 13
Wijk	
Postcode	1341 BJ
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	001.Nieuw
Naam	Doel
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Leverancier	SIK - Holz GmbH
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Alle leeftijden
Objectgroep	Sporttoestel
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	15
Vervangjaar	2030
Valhoogte-Opgegeven	
Valhoogte-gemeten	
Opvangzone	
AKI	
Certificaat	

Ondergrond	
Soort	Gras
Leverancier	
Oppervlakte	

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	SPORTTOESTEL Beschadigingen	Net is stuk/beschadigd.	Ja
			Net vervangen/verwijderen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Conform norm na
reparatie.

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	001	Nummer	001.Nieuw
Naam	Buurtschap Nobelhorst	Naam	Doel
Straat en nr.	Nobellaan 13	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode	1341 BJ	Serienummer	
Plaats	Almere	Leverancier	SIK - Holz GmbH
Gemeente	Almere	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	Alle leeftijden

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door
Datum inspectie

Kenny Meijer
11-10-2018

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Conform norm.

Locatie	
Nummer	001
Naam	Buurtschap Nobelhorst
Straat en nr.	Nobellaan 13
Wijk	
Postcode	1341 BJ
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	001.Nieuw
Naam	Mandschommel
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Leverancier	SIK - Holz GmbH
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Alle leeftijden
Objectgroep	Schommel
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	15
Vervangjaar	2030
Valhoogte-Opgegeven	
Valhoogte-gemeten	1600
Opvangzone	
AKI	
Certificaat	

Ondergrond	
Soort	Zand
Leverancier	
Oppervlakte	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar